# 전원용 피뢰기 취급설명서(PSP40/80/120-병렬형) SURGE PROTECTOR(AC POWER 110V/220V)



## 1.제 품명 :피뢰기/낙뢰보호기

2.사용 용도:낙뢰 및 써지로 부터 보호하고자 하는 장비 또는 계기의 전원(AC)연결 부분에 설치하여 낙뢰 또는 써지가 발생될 때 계기/장비를 보호가 목적입니다.

3.사용 장소: 낙뢰및 써지 발생빈도가 높은 장소의 환경계측계기 전원선 또는 기타 장비 전원 보호용으로 사용된다.

4.접속 방식:전원(AC110V/220V)선의 직렬접속

5 제품의 사양

<u>5.제품의 사양</u>						
모 델 명	PSP40		PSP80		PSP120	
	11P	22P	11P	22P	11P	22P
사용 전압	110VAC	220VAC	110VAC	220VAC	110VAC	220VAC
정격 전압	150VAC	275VAC	150VAC	275VAC	150VAC	275VAC
써지 용량	40KA/Mode		80KA/Mode		120KA/Mode	
(8*20μs)	80KA/Phase		160KA/Phase		240KA/Phase	
써지총내량	120KA		240KA		360KA	
써지억제전압(5KA)	700V(110V),1.35KV(220V)					
연결 방식	병렬(UPS1차/2차용)					
응답 속도	25nsec					
소비전류	2.55mA(220V)/0.35mA(110V)					
운전 온도(±5')	-40~80'C					
케이스 재질	AL+ABS					
케이스 규격	IP20, NEMA					
설치 방식	DIN RAIL					
접점 출력(옵션)	250VAC,124VDC,1A/30mA					
시험 규격	IEC61643-1,E DIN VDE 0675-6					
	ANSI/IEEE C62.41 Category "A/B","C"(실외/별도함설치)					


## 6.설치시 주의사항


- 1) 전원 확인(AC110V. 220V)
- 2) 접속 방식 확인(병렬접속)
- 3) 전력의 용량 및 각상의 전압을 점검하신 후 용량에 맞는 제품선정
- 4) 설치 장소의 위험요소(누수,분진,가스,불꽃등)로 부터 안전 확인
- 5) 이 외의 사양에 대해서 의문시 필히 전기 기술자 및 당사의 기술자 에게 확인후 사용.
- 6) 접지유무는 필히 확인하시고 최적 조건의 접지상태가 되어야 한다. (1종/2종 접지저항 100Ω 이하, 14㎜ 규격이상의 접지선 사용)
- 7) 전원입력(1차측) 계측기(2차측) 연결 확인
- 8) 접지(G)는 상 하측의 하나만 연결하면 된다.
- 9) 낙뢰에 대한 100% 성능보장에 대한 차이가 있을 수 있음.
- 10) 제품의 사용부분에 낙뢰에 대한 점화될 수 있는 요소가 있음.

## 7.제품의 동작 표시 설명

- 1) Run (녹색) lamp 점등 :제품의 전원공급시 동작표시
- 2) GND(노란색) lamp 점등:GND와 Neutral/Line사이에서 전압이 검출 되어 이상발생(접지 계통 이상 유,무확인 )
- 3) DANGER (적색) lamp 점등 :1차 보호회로의 성능에 이상 발생(제품교체)

#### 8.제품의 외형





## # 참조

- 1) 접속케이블: 배선은 1m임(출고)
- 2) 써지보호 대상은 최대한 가까운 거리에 설치하세요(30cm)
- 3) 접지선 규격은 14㎜ 이상의 접지선을 사용해야됨
- 4) 검정색과 흰색은 단상의 양단에 접속하세요
- 5) 녹색은 접지선에 반드시 연결하여야 함(배선이 바뀌면 않됨)

# 10. 사용시 제품 이상유무 확인사항

- 1) 램프 적색 점등시: 제품 이상(교체 요망)
- 2) 램프 노란색 점등: 접지 이상(접지계통 확인)
- 3) 램프 녹색 점등시: 제품 동작중(이상 없음)
- 4) 입력전압에 대한 출력전압 차이가 발생시(체크 요망)
- 5) 램프의 점등이 없을때(제품 이상, 교체 및 체크요망)



# 서울영업소:

서울시 구로구 구로3동 197-22 에이스테크노타워 5차 1001호 TEL:02-2109-6644 FAX:02-2109-5035 공 장:

인천시 서구 가좌동 178-78 가좌시범공단 B동 5층 TEL:032-582-3535 FAX:032-582-3674 http://www.shinhosystem.com